

16.12.2024

## **Прокуратура информирует**

### **«Прокуратура Становлянского района обратился в суд с иском о приведении автодороги в надлежащее техническое состояние»**

Прокуратурой Становлянского района на основании коллективного обращения жителей с. Телегино Становлянского муниципального округа проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения в с. Телегино по ул. Механизаторов Становлянского округа Липецкой области.

Из содержания ст. 18 Закона № 257-ФЗ следует, что ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей.

В силу положений ст. 12 указанного Федерального закона ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог.

Перечень и допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов установлены Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»,

утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст.

В силу п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колея и иных повреждений (таблица А.1 приложения А), устранение которых осуществляют в сроки, приведенные в таблице 5.3, при этом глубина выбоин, просадок и проломов на всех категориях дорог не должна превышать 5 см.

Установлено, что автомобильная дорога «Телегино – прим. к а/д М-4 «Дон» (идентификационный номер – 42ОП РЗ 42К-651) относится к автомобильной дороге общего пользования регионального значения и находится на балансе Управления дорог и транспорта Липецкой области, имеет протяженность 2.00 км. с асфальтобетонным покрытием.

Между ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области (заказчик) и ОГУП «Липецкдоравтоцентр» (подрядчик) заключен государственный контракт на круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения в районах Липецкой области, в том числе в Становлянском районе на 2024 год, контракт № Ф.2023.846077 от 14.12.2023 г.

При проверке 01.08.2024 г. совместно с ОГИБДД Отд МВД России по Становлянскому району с применением рейки дорожной «Универсальной РДУ», установлено, что на автомобильной дороге около д. № 35, по ул. Механизаторов, с. Телегино, Становлянского округа, Липецкой области имеется яма (выбоина) глубиной 5,5 см, длиной 84 см при допустимых для данных категорий дорог соответственно 5 см и 15 см (таблица 5.3 ГОСТ Р 50597-2017). Также, в нарушении вышеуказанных норм ГОСТ Р 50597-2017, на указанной автомобильной дороге вблизи д. № 38 обнаружена яма (выбоина), глубиной 6 см, длиной 297 см. Аналогичные нарушения выявлены около д. № 30 данной автодороги глубиной ямы 7 см, длиной 12 см. Кроме этого, на указанной автодороге также выявлены ямы (выбоины) вблизи д.д. № 26, № 54, № 58.

По выявленным нарушениям закона, и.о. прокурора района 06.08.2024 г. Генеральному директору ОГУП «Липецкдоравтоцентр» внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения с постановкой вопроса о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Согласно ответу ОГУП «Липецкдоравтоцентр» от 04.09.2024 г. за № 1408, поступившему в прокуратуру района 02.10.2024 г., приняты меры к устранению выявленных нарушений закона, должностное лицо ответственное за производство работ на указанных участках автомобильных дорог привлечено к дисциплинарной ответственности (приказ от 02.09.2024 г. № 295).

Однако, в ходе контрольной проверки 03.10.2024 г. совместно с ОГИБДД с применением рейки дорожной «Универсальной РДУ», установлено, что на автомобильной дороге около д. № 35, по ул. Механизаторов, с. Телегино, Становлянского округа, Липецкой области имеется яма (выбоина) глубиной 5,5 см, длиной 85 см, шириной 80 см. Также, в нарушении вышеуказанных норм ГОСТ Р 50597-2017, на указанной автомобильной дороге вблизи д. № 38

обнаружена яма (выбоина), глубиной 11 см, длиной 225 см, шириной 300 см. Аналогичные нарушения выявлены около д. № 30 указанной автодороги глубиной ямы 7,5 см, длиной 75 см, шириной 50 см.

Изложенное свидетельствует о том, что ОГУП «Липецкдоравтоцентр» своевременно не принимает меры к контролю и проведению проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, не обеспечивает надлежащее содержание вышеназванной дороги, создав тем самым реальную угрозу безопасности дорожного движения, сохранению жизни, здоровью и имуществу населения.

Действуя в защиту прав неопределенного круга лиц, прокурор района 04.10.2024 г. обратился в Правобережный районный суд г. Липецка с иском об обязанности ОГУП «Липецкдоравтоцентр» в с. Телегино, по ул. Механизаторов, вблизи д. № 30, д. № 35 и д. № 38 провести текущий ремонт автомобильной дороги и привести указанную автодорогу в соответствии с требованиями п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017, которое находится в суде на рассмотрении.

Помощник прокурора района

юрист 1 класса

Т.В. Воронина